



INFORMATION SUR PRODUIT NR. 27/2012

Objet : Groupe de produit 45

**Production en série
RCN 2000, RCN 5000 et RCN 8000
avec interface série Fanuc**

**Arrêt de fabrication
des séries RCN 200, RCN 700 et RCN 800**

1. Production en série des RCN 2000, RCN 5000 et RCN 8000 avec interface série Fanuc

Après la mise en production en série en octobre 2010 des modèles RCN 2000, RCN 5000 et RCN 8000 avec l'interface EnDat 2.2, ces appareils sont également fabriqués en série avec l'interface série Fanuc.



Les avantages de cette nouvelle génération figurent dans l'IIV 53/2011, comme p. ex. :

- Balayage optimisée
- Large tolérance de montage
- Connecteur enfichable avec connexion rapide
- Nouvelle électronique de balayage et d'exploitation
- Série supplémentaire avec arbre creux Ø35 mm
- Connexion possible aux versions d'interface actuelles des commandes numériques Fanuc.

La liste de prix, les numéros d'identification figurent dans l'annexe jointe de cette IIV.



Indication supplémentaire :

Les RCN 2000, RCN 5000 et RCN 8000 avec interface *Mitsubishi High Speed Serial Interface* ne sont pas encore prêts pour une fabrication en série et ne seront probablement pas disponibles avant plusieurs mois. Une IIV séparée vous sera communiquée.

2. Arrêt de fabrication des séries RCN 200, RCN 700 et RCN 800

Les RCN 2000, RCN 5000 et RCN 8000 sont maintenant disponibles avec les interfaces EnDat 2.2 et Fanuc. La plupart des séries RCN 200, RCN 700 et RCN 800 peut ainsi être remplacées par les RCN des nouvelles générations.

Ils sont mécaniquement compatibles. Les différences (p. ex. les connecteurs, les raccords d'air comprimé, les interfaces) sont décrits en détails dans les annexes de l'IIV 38/2010 (RCN avec interface EnDat 2.2) et de l'IIV 53/2011 (RCN avec interface Fanuc ou Mitsubishi).

La date ultime de commande des séries RCN 200, RCN 700 et RCN 800 est décembre 2013, les dernières livraisons auront lieu en mars 2014.

3. Info client

Informez la clientèle concernée de la mise en production en série des RCN 2000, RCN 5000 et RCN 8000 avec l'interface Fanuc ainsi que l'arrêt de fabrication des RCN 200, RCN 700 et RCN 800.